



52512804 Zestaw do naprawy zębatki

Kod produktu: 52512804



Zestaw składający się z 20 bolców rowkowanych (249620) i kleju (683752), do naprawy zębatki Schindler dla drzwi Varidor 10